


USB ドライバのインストール方法 (WindowsXP、Vista 32/64bit、7 32/64bit) 共通


※下の画面は Windows XP にて作成しております。




パソコンとデジスパイスを USB ケーブルで接続します。電源ボタンを 3 秒押して電源を ON にします。




パソコンが新しいハードウェアを認識します。



続いて「新しいハードウェアの検出ウィザード」がたちあがります。
[キャンセル]ボタンをクリックします。




左のメッセージが表示されますが、何もせずやり過ぎます。




付属デジスパイス CD¥USB Driver¥InstallDriver.exe をクリックします。

表示設定によっては、InstallDriver となることもあります。



左の画面が数秒間表示されます。



USB ドライバのインストールが完了しました。
(OS により、VISTA、7 の表示となります。)
Exit を押して終了です。